

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Benegas Vulcentrum B.V. te Zuiderzeestraatweg 1, Putten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 10 oktober 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Benegas Vulcentrum B.V. (verder te noemen Benegas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Benegas?*

Benegas is een leverancier van propaan- en butaangas in bulk en gasflessen. Benegas slaat propaan en butaan op in tanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Benegas de volgende onderdelen:

- opvolging bevindingen vorige Brzo-inspectie;
- uitgevoerde veiligheidsstudie;
- onderhoud beveiligingen en
- Ageing: passieve brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Benegas heeft de bevindingen van de vorige inspectie bijna allemaal opgevolgd;
- Benegas heeft een actuele veiligheidsstudie;
- er zijn twee regels uit de veiligheidsstudie gecontroleerd; de hierin opgevoerde beveiligingen waren in de praktijk ook aanwezig;
- de thermische expansieveiligheden werden op een goede manier onderhouden en
- Benegas maakt geen gebruik van passieve brandbeveiliging.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het onderhoud van de BHV kleding is naar aanleiding van de inspectie van vorig jaar wel beoordeeld, maar nog niet vastgelegd in het systeem.;
- de beschrijving in de veiligheidsstudie is onvoldoende duidelijk om te kunnen beoordelen of scenario's wel of niet kunnen optreden en of maatregelen wel of niet zorgen voor beheersing van het risico;
- de acties uit de veiligheidsstudie zijn wel uitgevoerd, maar nog niet vastgelegd in het systeem en
- de documentatie van de afstelling van de overvulbeveiliging is met elkaar in tegenspraak.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.