

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Benegas B.V. te Zuiderzeestraatweg 1, Putten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 en 15 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Benegas B.V. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Benegas B.V.?

Benegas B.V. is een leverancier van propaan- en butaangas in bulk en gasflessen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Benegas B.V. de volgende onderdelen:

- welke acties zijn genomen naar aanleiding van de voorgaande Brzo inspectie in 2015;
- de manier waarop wordt omgegaan met wijzigingen;
- de manier waarop wordt omgegaan met onderzoek naar incidenten;
- de directiebeoordeling;
- maatregelen in de praktijk (steekproef).

Resultaten

Wat was op orde?

- de directiebeoordeling;
- de aanpak voor het aandraaien van flensverbindingen;
- de opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspectie van vorig jaar.

Wat waren de verbeterpunten?

- de manier waarop Benegas B.V. omgaat met wijzigingen moet op enkele onderdelen verbeterd worden;
- de noodorganisatie van Benegas B.V. moet beter rekening houden met eventuele schadelijke verbrandingsproducten die kunnen vrijkomen bij een vrachtwagenbrand;
- Benegas B.V. onderzoekt niet alle bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties waardoor er mogelijke verbeterpunten gemist worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- de nummercodering op de apparatuur is niet overal consequent aangebracht;
- een gereviseerde pomp was onvoldoende getest voor gebruik, waardoor een montagefout niet tijdig was ontdekt;
- bij het onderzoek van incidenten kijkt Benegas B.V. onvoldoende naar het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.