

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Benegas B.V. te Zuiderzeestraatweg 1, Putten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 mei 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Benegas B.V. (verder te noemen Benegas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Benegas?

Benegas is een leverancier van propaan- en butaangas in bulk en gasflessen. Benegas slaat propaan en butaan op in tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Benegas de volgende onderdelen:

- opvolging bevindingen vorige inspectie
- landelijk thema 'veroudering'
- onderhoud
- bedrijfshulpverlening (BHV)

Resultaten

Wat was op orde?

- De onderhoudswerkzaamheden werden correct volgens de procedures uitgevoerd.
- Het terrein zag er netjes en opgeruimd uit.
- Benegas besteedt in het onderhoudssysteem aandacht aan de degradatie van de installatie (corrosie).

Wat waren de verbeterpunten?

- Benegas besteedt aandacht aan het thema 'veroudering', maar dit kan nog beter worden geborgd in het (preventie)beleid.
- Instructies kunnen beter worden vastgelegd.
- De controle op de verouderingsmechanismen kan worden verbeterd.
- Beheer van het onderhoudssysteem Maximo moet beter.
- De brandweerkleding moet worden gekeurd of vervangen door standaard BHV-kleding.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.