

## Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Praxair te Twekkerler-Es 8, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 14 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Praxair. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is Praxair?*

Binnen de inrichting zijn hoeveelheden (vloeibaar gemaakte) brandbare- en giftige gassen in bulk tanks, gasflessen en tankauto's aanwezig. Deze gevaarlijke stoffen worden op de inrichting afgevoerd in gasflessen en opgeslagen.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Praxair de volgende onderdelen:

- opvolging van bevindingen uit de voorgaande inspectie (2015);
- de organisatie en het personeel;
- de planning voor noodsituaties.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- de kennis voor een veilige bedrijfsvoering is bij het management aanwezig;
- de orde en netheid binnen de inrichting is in orde;
- de BHV-ers beschikken over de vereiste diploma's om de functie te kunnen uitvoeren.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- de presentatie van de opvolging van bevindingen uit 2015 was door Praxair onvoldoende voorbereid. Bij de daadwerkelijke opvolging zijn enkele bevindingen niet of onvoldoende uitgewerkt waardoor punten (nog) openstaan;
- Praxair dient te streven naar een verbeterde gedocumenteerde opzet van het VBS dat deugdelijk en navolgbaar is;
- om bekend te zijn met de diverse alarmfasen en hoe te handelen is het van belang dat Praxair het BNP op een logische en effectieve manier opzet.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:  
Praxair heeft een aantal personele wijzigingen doorgevoerd en heeft daarbij niet bekeken wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn voor de veiligheidsorganisatie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.