

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Praxair te Twekkerler-Es 8, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 21 oktober 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Praxair (verder te noemen Praxair). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Praxair?*

Praxair is een bedrijf dat industriële gassen opslaat en gasflessen afvult. Binnen het bedrijf zijn brandbare- en giftige gassen in bulk tanks, gasflessen en tankauto's aanwezig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Praxair de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen uit de inspectie 2018;
- de wijze waarop Praxair omgaat met wijzigingen;
- vermoeiing van installatie's en installatieonderdelen;
- de veroudering van passieve brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Praxair heeft op gedegen wijze aandacht besteed aan de opvolging van de bevindingen uit 2018.
- Praxair beschikt over een uitgebreide MOC-procedure met bijbehorend MOC-formulier.
- Praxair werkt grotendeels conform zijn eigen procedure voor het identificeren van de risico's bij het doorvoeren van wijzigingen.
- Praxair heeft een inventarisatie uitgevoerd naar installaties en -onderdelen die aan vermoeiing onderhevig zouden kunnen zijn.
- Praxair voert passend onderhoud uit op de aanwezige Passieve BrandBeveiliging (PBB).

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De MOC-procedure en het bijbehorende MOC-formulier zijn op punten niet actueel en niet volledig.
- Het MOC-formulier is minder geschikt voor het beoordelen van de risico's van organisatorische wijzigingen.
- Op punten moeten gemaakte keuzes in het wijzigingsproces beter worden onderbouwd.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.