

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Zweekhorst te Zweekhorstweg 2, Zevenaar

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Zweekhorst (verder te noemen Gasunie Zweekhorst). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gasunie Zweekhorst?

Gasunie Zweekhorst is een compressorstation om de druk in het aardgastransportnetwerk te kunnen verhogen als er veel vraag is naar aardgas.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie Zweekhorst de volgende onderdelen:

- Het onderhouds(management)systeem
- De lokale noodorganisatie
- De opvolging van ongevalsonderzoek
- Het uitvoeren van interne audits

Resultaten

Wat was op orde?

- Het op het hoofdkantoor in Groningen geplande jaarlijkse onderhoud wordt volgens planning, deskundig en op tijd uitgevoerd.
- Gasunie Zweekhorst beschikt over een opgeleide en geoefende bedrijfshulpverlening (BHV)-organisatie.
- De procedure voor het melden, rapporteren en afhandelen van een incident wordt op een juiste wijze gevolgd.
- Het onderwerp 'Veiligheid' wordt vanuit het hoofdkantoor onder de aandacht gebracht van de op de locatie werkende technici.
- Er vinden regelmatig interne audits plaats en de daaruit volgende verbeterpunten worden bewaakt en opgevolgd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het moet voor alle betrokkenen op de locatie Zweekhorst duidelijk zijn dat er maatregelen zijn die alleen tot doel hebben om een zwaar ongeval of een milieucalamiteit te voorkomen.
- Zodra er een nieuwe versie van het bedrijfsnoodplan beschikbaar komt moet geborgd zijn dat de op de locatie aanwezige hardcopy versie meteen wordt vervangen door de nieuwe versie.
- De beschreven werkwijze voor audits moet in de praktijk volledig worden toegepast. De functies en taken moeten bekend en duidelijk zijn bij alle betrokkenen, dat was nu niet altijd duidelijk.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.