

Samenvatting

Brzo-inspectierapport bij NV Nederlandse Gasunie locatie Zweekhorst.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 28 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf NV Nederlandse Gasunie (Zweekhorst) te Zevenaar. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 28 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is NV Nederlandse Gasunie (Zweekhorst)?

De hoofdactiviteit van Gasunie op de locatie Zweekhorst is het comprimeren van aardgas in het hoofdgasleidingnet.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs de volgende onderdelen:

- de periodieke identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's;
- de veilige uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden;
- het functioneren van de gas- en branddetectiesystemen.

Resultaten

Wat was in orde?

- Er is een goed systeem voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en dit wordt ook aantoonbaar nageleefd.

Wat zijn de verbeterpunten?

- De periodieke identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's is uitgevoerd maar deze bevatte niet alle installaties en was daarmee niet volledig. De manier waarop Gasunie dit uitvoert is onvoldoende vastgelegd.
- Gasunie heeft interne Gasunie Technische Standaarden (GTS-en) waar alle installaties aan moeten voldoen. Het gasdetectiesysteem op de locatie Zweekhorst is verouderd en voldoet niet aan de GTS. Het systeem wordt op korte termijn vervangen. Gasunie moet voor het nieuwe systeem aantonen dat het voldoet aan de GTS (of anders eenzelfde niveau van veiligheid heeft).

Overtredingen

De periodieke identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's is onvoldoende vastgelegd en geborgd en uitgevoerd voor de locatie Zweekhorst. Ook heeft Gasunie niet duidelijk genoeg vastgelegd wat de afwijkingen zijn van oudere installaties ten opzichte van de huidige standaarden.

Tijdens de inspectie in maart 2015 op het hoofdkantoor is al geconstateerd dat dit voor alle vestigingen van de NV Nederlandse Gasunie geldt. De Inspectie SZW heeft hiervoor landelijk handhaving ingezet. Voor de situatie op de locatie Zweekhorst wordt hierbij aangesloten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen nieuwe overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.