

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurofill Aerosols B.V. te Grote Tocht 99, Zaandam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 24 en 25 oktober 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Eurofill Aerosols B.V. (verder te noemen Eurofill). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Eurofill?*

Eurofill vult in opdracht van derden diverse soorten aerosolproducten af in spuitbussen, zoals deodorant, remreiniger en motorstarter. Hiervoor worden vloeistoffen in een tank gemengd. Met dit mengsel worden vervolgens spuitbussen gevuld, meestal samen met een drijfgas. Verkoop vindt alleen plaats aan andere bedrijven.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Eurofill de volgende onderdelen:

- De orde en netheid van het bedrijf.
- Het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd.
- De samenhang tussen veiligheidsbeheerssysteem en het beheerssysteem dat Eurofill gebruikt voor haar bedrijfsvoering.
- Het melden van incidenten aan de overheid.
- Het intern melden van ongewenste gebeurtenissen.
- De controles die Eurofill zelf uitvoert ten aanzien van het functioneren van haar veiligheidsbeheerssysteem.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het bedrijf ziet er op het laboratorium na ordelijk en netjes uit.
- Het veiligheidsbeheerssysteem is voldoende afgestemd op de ongevallen die een gevaar vormen en de afweging van de risico's daarvan.
- Het onderzoeken en afhandelen van het intern melden van ongewenste gebeurtenissen is goed beschreven en wordt uitgevoerd.
- In het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd staat beschreven hoe de risico's worden bepaald en geëvalueerd.
- Het minimale kwaliteitsniveau van de medewerkers die intern controleren of het veiligheidsbeheerssysteem functioneert is geborgd.
- Tijdens de directiebeoordeling van het veiligheidsbeleid worden alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem behandeld.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Eurofill moet meer aandacht besteden aan de orde en netheid in het laboratorium.
- Er moet worden geborgd dat medewerkers kennis hebben genomen van de meest actuele versie van het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd.
- De eigen medewerkers moeten worden gestimuleerd om ongewenste gebeurtenissen intern te melden.
- Op de overzichten waarop de afwijkingen staan die zijn gevonden tijdens een interne controle, wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen kritische en niet kritische afwijkingen.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.