

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurofill Aerosols B.V. te Grote Tocht 99, Zaandam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 en 29 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Eurofill Aerosols B.V. (verder te noemen Eurofill). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Eurofill?

Bij Eurofill worden in opdracht van derden diverse soorten aerosol producten zoals bijv. deodorant, reiniger, motorstarter e.a. geproduceerd via een mengproces, afgevuld in spuitbussen, tijdelijk opgeslagen en verzonden naar de opdrachtgever.

Wat controleerden de inspecteurs?

Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen uitgevoerd. De interviews zijn deels op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de terugkoppeling van het inspectieteam aan het bedrijf heeft via een videogroepsgesprek plaats gevonden. Het locatiebezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen uitgevoerd.

De inspecteurs controleerden bij Eurofill de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen uit het rapport van 2019
- De ordelijkheid op de locatie tijdens de visuele rondgang
- PBZO - Preventiebeleid zware ongevallen
- Ageing, faalmechanisme en vermoeiing
- Ageing, drukapparatuur voorheen zorgplicht
- Noodorganisatie en de aanpassing van de noodorganisatie bij uitval als gevolg van corona

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de bevindingen uit het inspectierapport van 2019
- De orde en netheid van de locatie.
- Het preventiebeleid zware ongevallen
- De keuring en staat van de drukapparatuur
- Het functioneren van de noodorganisatie tijdens de coronapandemie preventiebeleid zware ongevallen

Wat waren de verbeterpunten?

Ontbreken van de nummers van de gekeurde drukapparatuur op het keuringscertificaat.

Uitvoeren van de ...?

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.