

INSPECTIERAPPORT

Broekhoff Vuurwerk International B.V.

Dronten

Inspectie dag 10 april 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekhoff Vuurwerk International B.V. te Pioniersweg 60 - 62, Dronten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10 april 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Broekhoff Vuurwerk International B.V. (verder te noemen Broekhoff). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Broekhoff?

Het bedrijf importeert consumentenvuurwerk en speelgoed. Het consumentenvuurwerk wordt opgeslagen in bunkers. Er vinden ompak werkzaamheden plaats ten behoeve van verkoop aan de detailhandel.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Broekhoff de volgende onderdelen:

- * De opvolging van de verbeterpunten van de Brzo-inspectie 2018.
- * Of er een correcte uitvoering wordt gegeven aan het onderdeel "de controle op de exploitatie" in het veiligheidsbeheerssysteem en met name in relatie tot de aanwezige Brandmeldcentrale / Sprinklerinstallaties.
- * Orde en netheid van de hoofdlocatie aan de Pioniersweg 60-62.
- * De registratie en gebruik van wisselopslagruimten voor of vuurwerk, of voor speelgoed.

Resultaten

Wat was op orde?

- * De aantoonbare opvolging van de bevindingen vanuit de Brzo-inspectie 2018.
- * Het aantoonbaar in goede staat van onderhoud verkeren van de aanwezige Brandmeldcentrale / Sprinklerinstallaties.
- * Het correct toepassen van de procedure met betrekking tot de registratie en gebruik van wisselopslagruimten voor vuurwerk of voor speelgoed.
- * Passieve brandveiligheidsvoorzieningen waren op orde.

Wat waren de verbeterpunten?

- * Reparatie van een verzakking van straatklinkers door mogelijk een kapotte regenwater afvoer in de grond.
- * Het verkrijgen van inzicht op de mogelijke invloed van regelgeving omtrent drukhouders, in het bijzonder hier in relatie tot een aanwezig persluchtvat.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.