

# Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Broekhoff Vuurwerk International B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemeen

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 11 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Broekhoff Vuurwerk International B.V. (hierna te noemen: Broekhoff) te Dronten. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 11 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Broekhoff?*

Het bedrijf importeert consumentenvuurwerk en speelgoed. Het consumentenvuurwerk wordt opgeslagen in bunkers. Er vinden ompakwerkzaamheden plaats ten behoeve van verkoop aan de detailhandel.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Broekhoff de volgende onderdelen:

- de bluswatercapaciteit en -opvang,
- de controle en toetsing van het veiligheidsbeheerssysteem,
- de milieuvergunning op het onderdeel 'incidenten' en
- de acties op de bevindingen uit de vorige inspectie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het bedrijf heeft de uitvoering van de bluswatercapaciteit en bluswateropvang, alsmede de documentatie daarvan op orde.
- De opvolging van de verbeterpunten uit de voorgaande inspectie zijn alle opgepakt en afgerond.

### *Verbeterpunten*

- Er moet een procedure gemaakt worden voor de registratie van 'incidenten'.

### *Overtredingen*

Het inspectieteam heeft één overtreding geconstateerd:

De controle op-, en toetsing van het veiligheidsbeheerssysteem bevat verschillende procedures waardoor onduidelijk is hoe het veiligheidsbeheerssysteem wordt getoetst. Daarnaast zijn er geen verslagen van deze toetsen.

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn hierin drie categorieën te onderscheiden. Categorie 1 voor de overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar

ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Categorie 3 voor een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld: deze overtreding valt in categorie 3.

#### Eindoordeel

Bij Broekhoff Vuurwerk International B.V. is één overtreding aangetroffen.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat zij die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
--

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtreding te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot de overtreding is verholpen.

