

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk B.V. te Bobinestraat 12, Veenendaal

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf GBV-WECO Vuurwerk B.V. (verder te noemen GBV-WECO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GBV-WECO?

GBV-WECO is een samenwerking tussen het Nederlandse Gert Breeschoten Vuurwerk (GBV) en het Duitse WECO. Samen zijn GBV en WECO importeur en groothandel van consumentenvuurwerk. GBV-WECO slaat het hele jaar door vuurwerk op en verkoopt het door aan dealers en is een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland. GBV-WECO in Veenendaal heeft elf vuurwerkbevoorradingsplaatsen (opslagkluizen). In deze kluizen kan maximaal 405,5 ton consumentenvuurwerk worden opgeslagen. Het bedrijf valt hierdoor wettelijk onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Omdat de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen de laagste drempelwaarde van BRZO 2015 overschrijdt, is GBV-WECO een zogeheten lagedrempelinrichting.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GBV-WECO de volgende onderdelen:

- De actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2015.
- De organisatie en het personeel.
- De controle op de exploitatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- GBV-WECO heeft aangetoond dat "de organisatie en het personeel" in procedures en formulieren is opgenomen.
- Er is een systeem aanwezig voor het uitvoeren van onderhoud.
- De documenten van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn aanwezig.

Wat waren de verbeterpunten?

- De registratie van uitgevoerde inspectie en onderhoudswerkzaamheden is niet actueel.
- Er wordt niet in alle gevallen gewerkt conform de eigen procedure.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtreding geconstateerd. De inspecteurs hebben verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.