

# **INSPECTIERAPPORT**

**NuStar Terminals B.V.**

Amsterdam

**Inspectiedagen 19 en 21 februari 2018**

Datum definitief rapport: 19 maart 2018

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NuStar Terminals B.V. te Sextantweg 10 -12, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 21 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf NuStar Terminals B.V. (verder te noemen NuStar). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is NuStar?*

NuStar is een bedrijf voor de op- en overslag van benzine, gasolie en biodiesel.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij NuStar de volgende onderdelen:

- De wijze waarop NuStar onderzoek uitvoert naar de aanwezige gevaren en deze beoordeelt;
- De wijze waarop veranderingen in het bedrijf worden uitgevoerd en begeleid;
- De wijze waarop risico's en gevaren voor het oppervlaktewater worden voorkomen;

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- NuStar heeft een goede tool waarmee veranderingen worden gevolgd en geregistreerd ;
- De maatregelen om incidenten naar het oppervlaktewater bij bulkoverslag te voorkomen en te bestrijden worden goed onderhouden en gecontroleerd;

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- NuStar moet zich aan het eigen opleidingsplan houden;
- De nooddouches moeten simpel te gebruiken zijn;
- De duur van een tijdelijke wijziging moet worden bepaald en vastgelegd;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- De wijze waarop NuStar onderzoek uitvoert naar de aanwezige gevaren en deze beoordeelt.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- De manier waarop NuStar er voor zorgt dat ongevallen worden onderzocht;
- De additievenopslag is niet opgenomen in de Milieu Risico Analyse en mede daardoor niet vergund;
- De organisatie op de afdeling HSE is veranderd zonder te controleren of alle taken ook zijn toegewezen aan één van de medewerkers.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.