

# **INSPECTIERAPPORT**

**BASF Nederland B.V.**

De Meern

Inspectieperiode rondom 15 en 16 april 2020

Datum definitief rapport: 2 juni 2020

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. te Strijkviertel 67, De Meern

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In de periode rondom 15 en 16 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio het bedrijf BASF Nederland B.V. (verder te noemen BASF).

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft de inspectie voorbereid aan de hand van op hun verzoek, door BASF toegezonden documentatie.
- De inspectie is op afstand uitgevoerd door telefonisch / videobel / E-mailbericht contact met medewerkers van het bedrijf.
- Een rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.

De inspectie en de rapportage zijn in hoofdzaak gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt". De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 juni 2020 op hoofdlijnen bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is BASF?*

BASF Nederland B.V., locatie De Meern, is een bedrijf voor de ontwikkeling en productie van katalysatoren. De producten die BASF produceert, worden gebruikt in de chemische-, petrochemische-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:

- De wijze waarop BASF opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-inspectie.
- Diverse installatiescenario's zowel procedureel als inhoudelijk.
- Inspectie en onderhoud van ESH-kritische (proces)installaties (met hun veiligheidskritische componenten en besturing).
- Atex en de relatie met het Explosieveiligheidsdocument (EVD).
- De planning voor noodsituaties, waaronder het noodplan en de brandweerscenario's.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van actiepunten van de voorgaande inspectie.
- Inspectie en onderhoud van ESH-kritische (proces)installaties (met hun veiligheidskritische componenten en besturing).
- Het actueel houden van de stoffenlijsten ten behoeve van de hulpverleningsdiensten van de overheid.
- Het Noodplan voldoet aan het Besluit risico zware ongevallen 2015.

- Er zijn scenario's opgesteld en maatregelen getroffen.
- Het explosiegevaar is beoordeeld en er zijn maatregelen getroffen.
- Treffen corrigerende maatregelen na inspecties.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Beschrijving basisoorzaken van scenario's.
- Beschrijving effect van maatregelen op scenario's.
- Actualiteit en volledigheid explosieveiligheidsdocument.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.