

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bakker Remmerden B.V. te Remmerden 114, Rhenen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Bakker Remmerden B.V. (verder te noemen Bakker). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Bakker?

Bakker is een groothandel in gasflessen. Er worden propaan flessen opgeslagen en afgevuld. Daarnaast worden er industriële gassen opgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Bakker de volgende onderdelen:

- Explosieveiligheid (ATEX) van de het gasvulstation en de tanks
- Het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo-document)
- De aanwezige drukapparatuur
- De uitgevoerde wijzigingen
- Dagelijkse uitvoering van werkzaamheden

Resultaten

Wat was op orde?

- De orde en netheid op het bedrijfsterrein
- De blusmiddelen zijn gekeurd
- De Vluchtwegen zijn vrij van obstakels
- De uitgevoerde wijzigingen zijn volgens de procedure gedaan.
- De tanks zijn tijdig geïnspecteerd

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Pbzo document moet worden aangevuld met het incidentenonderzoeksproces.
- De stofnamen moeten op de tanks aanwezig zijn.
- Het explosieveiligheidsdocument moet worden aangevuld

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Bakker heeft het weer in gebruik nemen van de verfspuitlocatie niet geïdentificeerd als een wijziging die beoordeeld moest worden op veiligheidsrisico's. Dit is een overtreding. Deze overtreding is direct na de inspectie ongedaan gemaakt door de procedure aan te vullen en alsnog de beoordeling uit te voeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf heeft deze inmiddels ongedaan gemaakt. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.