

INSPECTIERAPPORT

Eurotank Amsterdam B.V.

Amsterdam

Inspectiedagen 21 en 24 januari 2019

Datum definitief rapport: 13 maart 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurotank Amsterdam B.V. te Jan van Riebeeckhavenweg 9, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 21 en 24 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Eurotank Amsterdam B.V. (verder te noemen ETA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ETA?

ETA is een inrichting bestemd voor de opslag, overslag en behandeling van vloeibare en brandbare aardolieproducten in opslagtanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ETA de volgende onderdelen:

- Inventarisatie en controle op mechanische vermoeiing
- De opkomsttijd en inzetstrategie van de bedrijfsbrandweer
- Verouderingsverschijnselen van drukapparatuur
- Incidentonderzoek
- Passieve brandbeveiliging

Resultaten

Wat was op orde?

- De inventarisatie van mechanische vermoeiing
- De invulling van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
- Er is een redelijk gedocumenteerd systeem voor het onderzoeken van incidenten dat in praktijk op de juiste manier wordt toegepast.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het systeem voor het onderzoeken van incidenten kan op enkele punten worden verbeterd.
- De controle op de doorvoeringen in tankputwanden.
- Het veilig en tijdig benaderen van incidenten met gevaarlijke stoffen door de bedrijfsbrandweer.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.