

SAMENVATTING

INSPECTIERAPPORT

GPS Amsterdam B.V.

Amsterdam

Inspectiedagen 19 en 20 maart 2019

Datum definitief rapport: 25 april 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GPS Amsterdam B.V. te Oceanenweg 22, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 en 20 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf GPS Amsterdam B.V. (verder te noemen GPSA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GPS-Amsterdam?

De activiteiten die bij GPSA plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van vloeibare brandstoffen, vloeibare chemicaliën en bio-alcohol (-producten).

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GPSA de volgende onderdelen:

- De manier waarop de uitbreiding van de opslagcapaciteit door GPSA wordt opgepakt en begeleid.
- Hoe gevaren zijn geïdentificeerd en beoordeeld met als doel om zware ongevallen te voorkomen dan wel de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken.
- De wijze waarop veroudering van drukapparatuur wordt onderkend en hoe met deze veroudering wordt omgegaan.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is een nieuwe procedure opgesteld voor het onderzoeken van de risico's die beter past bij het eigen beleid en werkwijze van het bedrijf.
- Drukapparatuur wordt een navolgbare en overzichtelijke wijze getoetst aan de wet. (Wbda 2016)

Wat waren de verbeterpunten?

- De gehanteerde procedure voor het implementeren van wijzigingen is niet geschikt voor het begeleiden van de uitbreiding van de opslagcapaciteit. Essentiële stappen ontbreken voor het veilig implementeren van de uitbreiding.
- In de uitvoering van de veiligheidsstudies moet het bedrijf de nieuwe procedure voor het uitvoeren van deze studies beter volgen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

- GPSA heeft onvoldoende uitgezocht in hoeverre de opslag van brandbare vloeistoffen in IBC's veilig is met name ten aanzien van explosieveiligheid.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.