

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ecolab Production Netherlands B.V. te Brugwal 11 Pb 2290, Nieuwegein

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 en 26 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ecolab Production Netherlands B.V. (verder te noemen Ecolab). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Ecolab?

Produceert wasmiddelen voor de professionele markt.

Wat controleerden de inspecteurs?

Tijdens de inspectie is het incident welke zich op 13 december 2017 heeft voorgedaan, als leidraad gebruikt om op hoofdlijnen een totaalbeeld te vormen van het bedrijf en de veiligheid.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het opleiding en trainen van het personeel.
- De bedieningsvoorschriften van de menger die bij het incident betrokken is geweest
- De procedurele borging voor het wijzigingen van techniek en de organisatie
- Het uitvoeren van inspectie en onderhoud werkzaamheden aan de menger die bij het incident betrokken is geweest.

Wat waren de verbeterpunten?

- Procedure voor ongevallen verbeteren
- Wijzigingen moeten worden uitgevoerd volgens de eigen procedure
- Het beheren van documenten van het veiligheidsbeheerssysteem

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen

onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Nog niet zijn voor alle installaties veiligheidsstudies uitgevoerd. Ecolab had dit al onderkend en een verbetertraject gestart.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- De totstandkoming van het noodplan
- Het beoordelen van de risico's van de tijdelijke menger is, in strijd met de eigen MOC procedure, niet uitgevoerd.
- Het melden van de (tijdelijke) wijziging bij de overheid is niet gedaan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.