

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings bv te Papesteeg 95, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 17 en 20 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings bv (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is PPG?*

Bij PPG worden coatings gemaakt en diverse tussenproducten/halffabrikaten voor coatings (bijvoorbeeld voor blikjes frisdrank). Er zijn bij het bedrijf diverse tankparken en magazijnen aanwezig met grondstoffen en producten en gebouwen met reactoren.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:

- de opvolging van bevindingen uit vorige inspecties;
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen van tankparken 14 en 15;
- het onderhoud van maatregelen in tankparken 14 en 15.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- PPG heeft in voldoende mate opvolging gegeven aan bevindingen uit de vorige inspectie, de overtredingen zijn opgeheven;
- het preventieve onderhoud is vastgelegd en wordt volgens planning uitgevoerd;
- de veiligheidsstudie van tankpark 14 en 15 is volgens planning uitgevoerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- documentatie van het onderhoud na gebreken (correctief onderhoud) is onvoldoende vastgelegd en kan daarmee ook niet goed worden gemonitord;
- in de veiligheidsstudies moeten de overwegingen beter worden vastgelegd;
- de leesbaarheid van de veiligheidsstudies kan worden vergroot door herhalingen te vermijden;
- tekeningen van de installaties en de labels op installaties moeten juist zijn en voor het uitvoeren van een veiligheidsstudie beter worden gecontroleerd.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.