

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings bv te Papesteeg 95, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 en 18 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings bv (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is PPG?

Bij PPG worden verschillende coatings en diverse tussenproducten/halffabricaten voor coatings gemaakt. De coatings zijn voor de professionele markt, bijvoorbeeld de voedselindustrie, waarbij de binnen- en buitenzijde van blikken worden gecoat.

Er zijn bij het bedrijf een aantal productiefaciliteiten, diverse tankparken en magazijnen ten behoeve van de opslag van grondstoffen en (tussen)producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2017.
- De toetsing van de actuele kennisgeving waarin PPG aangeeft een Brzo bedrijf te zijn.
- De kennis van het veiligheidsbeleid van de verantwoordelijk directeur.
- Het uitvoeren van wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De kennisgeving.
- De directeur was op de hoogte van het veiligheidsbeleid.
- De manier waarop wijzigingen worden uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het werken volgens de procedure voor wijzigingen .
- Opvolging bevindingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.