

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings bv te Papesteeg 95, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1, 6 en 8 juni 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings bv (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is PPG?

Bij PPG worden coatings gemaakt en diverse tussenproducten/halfabrikaten voor coatings (bijvoorbeeld voor blikjes frisdrank). Er zijn bij het bedrijf diverse tankparken en magazijnen ten behoeve van de opslag van grondstoffen en tussenproducten en een aantal productiefaciliteiten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:

- opvolging bevindingen 2016
- veilige operatie ('safe operating window')
- veroudering
- ploegbezetting en BHV bezetting
- orde en netheid tijdens onaangekondigde controle
- onderzoek van zware ongevallen
- de uitvoering van interne audits.

Resultaten

Wat was op orde?

- er is opvolging gegeven aan de bevindingen uit 2016
- PPG heeft in beeld wat de grenzen zijn van veilige operatie ('safe operating window')
- PPG heeft aandacht voor veroudering van installaties
- de minimale ploegbezetting en BHV bezetting is in procedures geregeld en in de praktijk goed geborgd
- tijdens de onaangekondigde inspectie maakte het bedrijfsterrein een ordelijke en opgeruimde indruk

Wat waren de verbeterpunten?

- procedures voor het uitvoeren en plannen van audits en het beoordelen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn nog op enkele punten voor verbetering vatbaar
- de structuur voor het melden en onderzoek van incidenten en zware ongevallen is complex ingericht en verslaglegging is daardoor niet altijd eenduidig en navolgbaar
- risicobeoordelingen voor tijdelijke situaties na incidenten moeten beter worden geborgd

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.