

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Robo Gascentrale te Gildestraat 20, Nijkerk Gelderland

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 april 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Robo Gascentrale (verder te noemen; Robo Gas) gevestigd te Nijkerk. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Robo Gas?

Robo Gas is een inrichting voor de opslag van propaan in gasflessen en bulk. Tevens worden andere gassen opgeslagen in gasflessen. Aan- en afvoer van deze stoffen gebeurt met tank- en stukgoedauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Robo Gas de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen inspectie 2016.
- Het thema ageing (veroudering- en degradatiemechanismen).
- Kennisgeving Brzo 2015.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de beschouwde bevindingen uit 2016 was in orde.
- Er was sprake van een goede medewerking vanuit het bedrijf.
- Het buitenterrein maakte een nette en verzorgde indruk.
- Het onderhoud, controle en keuring van de tank, het leidingwerk en de sproei-installatie is herleidbaar opgenomen in het onderhoudsschema.

Wat waren de verbeterpunten?

Deze zijn niet aangetroffen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs dat er geen veiligheidsrapport aanwezig is, terwijl Robo Gas op basis van de vergunde hoeveelheden een hogedrempelinrichting is. Dit is een overtreding. Het opstellen van een veiligheidsrapport of het aanpassen van de vergunning wordt separaat van deze inspectie behandeld.