

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Robo Gascentrale te Gildestraat 20, Nijkerk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Robo Gascentrale (verder te noemen Robo-Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Robo-Gas?

Robo-Gas is een bedrijf met opslag van propaan in gasflessen en bulk. Tevens worden andere industriële gassen opgeslagen in gasflessen. Aan- en afvoer van de gassen gebeurt met tank- en vrachtauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Robo-Gas de volgende onderdelen:

- De organisatie en het personeel (VBS-element i).
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties (VBS-element vi).
- Het onderzoeken van (bijna) ongevallen en onveilige situaties (VBS-element vi).
- De controle en bijsturing (VBS-element vii) van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en het preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo).
- Veroudering van eventueel toegepaste passieve brandbeveiliging (PBB).
- Veroudering door vermoeiing van materiaal als gevolg van trillingen en warmtewisselingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De organisatiestructuur is beschreven en er is een functiebeschrijving voor de medewerkers.
- Het bedrijfsterrein is overzichtelijk en netjes.
- Veiligheidsprestaties worden met prestatie-indicatoren gemeten (VBS-element vi).
- Er is een procedure voor het onderzoeken van (bijna) ongevallen (VBS-element vi).
- Er is een procedure voor het uitvoeren van audits (VBS-element vii).
- De terp met de propaantank wordt geïnspecteerd en onderhouden (PBB).
- Vermoeiing van materiaal als gevolg van trillingen en warmtewisselingen is beoordeeld en niet relevant.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het veiligheidsbeeld dat wordt geschetst met de prestatie-indicatoren.
- Het bijsturen en continu verbeteren van de prestaties.
- Het toepassen van ongevalsonderzoek en achterhalen van basisoorzaken.
- De aansluiting tussen procedure en de uitvoering van audits.
- De beschrijving van hoe te komen tot een directiebeoordeling.
- De manier waarop de resultaten worden gemeten en geanalyseerd.
- Het kritisch vermogen van de directie in de beoordeling van het zichzelf opgelegde veiligheidsbeleid.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.