

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Wageningen te Grebbedijk 21, Wageningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Wageningen (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo Wageningen?

Varo is een inrichting voor opslag van brandbare vloeibare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Voorts vindt er ook op- en overslag van additieven plaats. Aan- en afvoer van deze producten gebeurt door middel van tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Varo Wageningen de volgende onderdelen:

- ontwikkelingen van de organisatie sinds de Brzo-inspectie van 2018;
- onderhoud van onderdelen van de tankput(ten) en installaties;
- risico's voor verontreiniging van oppervlaktewater en
- veroudering van installatieonderdelen, drukapparatuur en onderdelen voor brandbeveiliging.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er wordt voldoende aandacht besteed aan veroudering van diverse installaties en apparatuur;
- er is voldoende aandacht voor de beheersing van de kwaliteit van afvalwaterstromen en
- in geval van lekkages met uitstroming naar het oppervlaktewater zijn instructies vastgesteld om actie te ondernemen, zodat tijdig middelen beschikbaar zijn om effecten te beperken.

Wat waren de verbeterpunten?

- Werkvergunningen kunnen beter ingevuld worden;
- toezicht op de uitvoering van werkzaamheden waarvoor werkvergunningen zijn afgegeven en
- er kan meer aandacht besteed worden aan een veilige werkomgeving door aandacht voor een veilige werkplek (door bijvoorbeeld het voorkomen van struikelgevaar).

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.