

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nefco Storage & Trading BV Zuiderhavenweg 50 te Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 12 en 30 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nefco Storage & Trading BV (verder te noemen Nefco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op beide dagen bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Nefco?*

Nefco is een bedrijf dat zich bezighoudt met:

- Laden en lossen van tankwagens met propaan, butaan en autogas (LPG).
- Lossen van schepen met propaan en butaan.
- Opslag van tot vloeistof verdichte gassen in zes ingeterpte opslagtanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Nefco de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de inspectie in 2015.
- De werkvergunningen.
- De aanwezigheid van de veiligheidsmaatregelen bij onderhoudswerkzaamheden.
- De installatiescenario's voor zware ongevallen.
- De aanwezigheid van de permanente veiligheidsmaatregelen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Nefco heeft opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2015 opgepakt.

Het systeem van werkvergunningen wordt in de praktijk goed toegepast. De in de werkvergunning genoemde maatregelen waren aanwezig.

De maatregelen genoemd in de installatiescenario-beschrijvingen zijn aanwezig.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

De risicobeoordeling bij onderhoudswerkzaamheden (TRA) moet op verschillende punten aangepast worden.

De beschrijvingen van de installatiescenario's moeten op verschillende punten aangepast en verbeterd worden.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.