

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nefco Storage & Trading BV te Zuiderhavenweg 50, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 en 20 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nefco Storage & Trading BV (verder te noemen Nefco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nefco?

Nefco is een op- en overslagdepot voor propaan, butaan en autogas. Propaan en butaan worden aangevoerd per binnenvaarttanker en tankwagen. Propaan, butaan en autogas worden per tankwagen afgevoerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nefco de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de inspectie in 2018.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- Hoe om wordt gegaan met wijzigingen.
- Ageing (veroudering).

Resultaten

Wat was op orde?

- De gekozen methodiek, de Hazop, om de risico's in beeld te krijgen is geschikt en toegepast.
- De maatregelen ter voorkoming van mechanische vermoeiing zijn aantoonbaar geborgd.
- De controle op vermoeiing vindt aantoonbaar plaats aan de hand van checklijsten.
- De tankterp is een adequate PBB en wordt voldoende in stand gehouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Documenten beperken tot die onderwerpen waar het betreffende document op van toepassing is.
- Het versiebeheer en hervindbaarheid van documenten verbeteren.
- Alerter zijn op de toepassing van de wijzigingsprocedure en deze volledig toepassen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.