

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nefco Storage & Trading BV te Zuiderhavenweg 50, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 april (onaangekondigd) en 2 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nefco Storage & Trading BV (verder te noemen Nefco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nefco?

Nefco is een opslag- en overslagdepot voor propaan, butaan en autogas. Propaan en butaan worden aangevoerd per binnenvaarttanker en tankwagens. Propaan, butaan en autogas worden enkel per tankwagen afgevoerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nefco de volgende onderdelen:

- opvolging bevindingen vorige inspectie
- landelijk thema ageing
- uitvoering onderhoudswerkzaamheden

Resultaten

Wat was op orde?

De onderhoudswerkzaamheden werden correct volgens de procedures uitgevoerd.

Het terrein zag er netjes en opgeruimd uit, ook bij de onaangekondigde inspectie. Nefco heeft een aantal ergonomische verbeteringen doorgevoerd (zoals looppaden en werkbordessen).

Nefco besteedt in het onderhoudssysteem aandacht aan de degradatie van de installatie (ageing).

Wat waren de verbeterpunten?

Nefco kan de opvolging bevindingen van de vorige inspectie sneller oppakken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.