

# Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Sita Ecoservice bv

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## *Algemene informatie*

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

### *Inleiding*

Op 10 en 11 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Sita Ecoservice bv te Almelo. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 11 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Sita Ecoservice Bv ?*

Sita is een afvalbedrijf die gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen opslaat, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen worden bij Sita vaak weer opgewerkt tot grondstoffen met behulp van fysische en chemische processen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Sita Ecoservice bv de volgende onderdelen:

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- De planning voor noodsituaties

### Resultaten

#### *Wat was op orde:*

- het onderhoud van de aarding is goed uitgevoerd, dit is af te leiden uit een certificaat;
- bij twee onderzochte storingen heeft het bedrijf de procedures goed doorlopen, is melding gedaan aan het bevoegd gezag en zijn tijdelijke maatregelen getroffen;
- het opgestelde bedrijfsnoodplan is vormgegeven op basis van onderkende noodsituaties.

#### *Verbeterpunten (geen overtredingen):*

- de procedures borgen niet altijd dat alle gevaren worden geïdentificeerd;
- de risicobeoordeling van wijzigingen en/of gelijkwaardige maatregelen in geval van een storing gebeurt niet in teamverband. Hierdoor is het onduidelijk of goede afwegingen zijn gemaakt;
- als externe bedrijven werk uitvoeren dan is het belangrijk dat -keuzes en overwegingen, die tijdens die klus aan de orde waren, zijn vastgelegd zodat deze informatie niet verloren gaat bij het vertrek van het externe bedrijf.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
--