

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sita Ecoservice Treatment BV te Bedrijvenpark Twente 243, Almelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 en 14 oktober 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Sita Ecoservice Treatment BV (verder te noemen SITA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is SITA?*

Sita is een afvalbedrijf dat gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen opslaat, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen worden bij Sita vaak weer opgewerkt tot grondstoffen met behulp van fysische en chemische processen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij SITA de volgende onderdelen:

- opvolging bevindingen inspectie 2015;
- de wijze van onderhoud van brandveiligheidsmaatregelen;
- de wijze van onderhoud van waterbeschermingsmaatregelen;
- de wijze waarop ongevalsonderzoek plaatsvindt.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- er zijn algemene procedures voor preventief en correctief onderhoud opgesteld;
- de waterbeschermingsmaatregelen bieden voldoende bescherming voor het water;
- het personeel beschikt over de kennis over waterbeschermingsmaatregelen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- het actueel bijhouden van documentatie met betrekking tot de veiligheidsorganisatie;
- de criteria formuleren voor de keuze tussen 'feitenboomanalyse' en '5 times why' methode.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- SITA kan niet voor alle afzonderlijke brandveiligheidsmaatregelen en het gasdetectiesysteem aantonen of deze goed functioneren en doeltreffend zijn onderhouden. Daarnaast is het onderhoud aan brandveiligheidsinstallaties op onderdelen gebaseerd op onjuiste uitgangspunten.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.