

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sita EcoService Treatment bvB.V. te Bedrijvenpark Twente 243, Almelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 15 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Sita EcoService Treatment B.V. (verder te noemen Sita). (Noot: het bedrijf hanteert zelf de naam SUEZ Recycling and Recovery Netherlands bv, de vestiging staat echter onder de statutaire naam Sita EcoService Treatment B.V. bekend bij de Kamer van Koophandel en ook de vergunning staat op deze naam. Derhalve wordt in dit rapport de naam Sita EcoService Treatment B.V. gebruikt.) De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Sita?

Sita is een afvalbedrijf dat gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen opslaat, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen worden bij Sita vaak weer opgewerkt tot grondstoffen met behulp van fysische en chemische processen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Sita de volgende onderdelen:

De inspectie stond enerzijds in het teken van het landelijke thema Ageing, waarbij degradatie van installaties door veroudering centraal staat. Anderzijds is tijdens deze inspectie ingegaan op de uitvoering van audits en directiebeoordeling, beiden onderdeel van VBS-element vii.

Resultaten

Wat was op orde?

- Sita heeft het thema Ageing goed opgepakt en een inventarisatie uitgevoerd.
- Sita voert interne audits en directiebeoordelingen uit.

Wat waren de verbeterpunten?

- Diepgang en reikwijdte van audits.
- Meer gebruik maken van bestaande interne informatie voor de directiebeoordeling.
- In de directiebeoordeling en audits een oordeel geven over het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.