

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sita Ecoservice Treatment bv te Bedrijvenpark Twente 243, Almelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 en 26 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Sita Ecoservice Treatment bv (verder te noemen Sita). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Sita?

Sita is een afvalbedrijf dat gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen opslaat, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen worden bij Sita vaak weer opgewerkt tot grondstoffen met behulp van fysische en chemische processen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Sita de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande inspectie;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- De planning voor noodsituaties;
- Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue);
- Passieve brandbeveiliging;
- Drukapparatuur die voorheen viel onder de zorgplicht.

Resultaten

Wat was op orde?

- Een duidelijke procedure voor wijzigingen en wijze van communicatie binnen de organisatie;
- Aanwezigheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie;
- Inventarisatie en onderhoud van de aanwezige passieve brandbeveiliging;
- Inventarisatie van installatie(onderdelen) onderhevig aan vermoeiing en het doorvoeren van technische verbetermaatregelen;
- Inventarisatie en evaluatie van drukapparatuur voorheen vallend onder de zorgplicht.

Wat waren de verbeterpunten?

- Volledig uitvoeren van een ongevalsonderzoek;
- De identificatie van noodsituaties;
- Passieve brandbeveiliging vastleggen in beleid.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.