

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sita Ecoservice bv te Bedrijvenpark Twente 243, Almelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Sita Ecoservice bv (verder te noemen Sita). Aanvankelijk was een inspectie van twee dagen gepland (9 en 10 december). In verband met de beperkende maatregelen als gevolg van de corona-crisis en privéomstandigheden van de directeur is de inspectie beperkt tot een halve dag op 9 december. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Sita?

Sita is een afvalbedrijf dat gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen opslaat, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen worden bij Sita vaak weer opgewerkt tot grondstoffen met behulp van fysische en chemische processen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Sita de volgende onderdelen:

- De wijze waarop Sita opvolging heeft gegeven aan de bevindingen van de inspectie van 2019.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Sita heeft opvolging gegeven aan de bevindingen van de inspectie van 2019.
- Sita heeft de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen geborgd in haar veiligheidsbeheerssysteem.
- De beoordeling van de risico's die voortkomen uit de veiligheidsstudies wordt op een navolgbare wijze uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het milieuaspect op navolgbare wijze meenemen in de beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- De opvolging en traceerbaarheid van de verbeterpunten, voortkomend uit de veiligheidsstudies, heeft aandacht nodig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.