

Samenvatting

Brzo-inspectierapport bij Mond & Riksen B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 9 en 10 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Mond & Riksen B.V. te Arnhem. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. Hiernaast heeft het inspectieeam een onaangekondigde inspectie uitgevoerd op 30 november 2015

Wat voor een bedrijf is Mond & Riksen B.V.?

Mond & Riksen B.V. slaat diverse gevaarlijke stoffen op in grote hoeveelheden. Daarom is het Brzo op het bedrijf van toepassing

Wat controleerden de inspecteurs

De inspecteurs controleerden bij Mond & Riksen de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen uit de Brzo-inspectie van 2013
- de identificatie van de gevaren en het beoordelen van de risico's op zware ongevallen van Hal D
- de voorbereiding op mogelijke noodsituaties
- de stoffenlijst

Resultaten

Wat was op orde

Bevindingen inspectie 2013

Mond & Riksen heeft de verbeterpunten uit 2014 opgepakt.

Identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen van Hal D

Mond en Riksen heeft de identificatie van risico's en zware ongevallen voor Hal D op een juiste wijze uitgevoerd aan de hand van de bestaande scenarioanalyse voor Hal C.

De voorbereiding op noodsituaties

Mond & Riksen heeft de noodorganisatie op orde. Er wordt regelmatig geoefend en er worden regelmatig toolboxmeetings gehouden

Stoffenlijst

Tijdens de onaangekondigde inspectie op 30 november bleek dat de opslag in de nieuw gebouwde hal D overeenkomt met de stoffenlijst.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

Installatie scenario's

Mond & Rixen heeft voor Hal D twee installatiescenario's opgesteld. Hierop zijn een aantal opmerkingen gemaakt. De opmerkingen zijn onmiddellijk door Mond & Rixen verwerkt in de scenario's.

Maatregelen

De maatregelen die uit twee installatiescenario's zijn gekomen zijn door Mond & Rixen genomen. Aan de brandwerende roldeur tussen hal D en hal A en de lichtschuiminstallatie in hal D moeten nog enkele openstaande punten worden verholpen.

Overtredingen

Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.