

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij KLK Kolb Specialties B.V. te Langestraat 167, Delden

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 5 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf KLK Kolb Specialties B.V. (verder te noemen KLK). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is KLK?

KKS is een bedrijf waar in verschillende reactoren chemische processen plaatsvinden. Er staan 20 reactoren en 50 mengtanks (waarin ook milde reacties kunnen plaatsvinden). KKS maakt jaarlijks ongeveer 400 verschillende producten.

Voor de productie zijn ook een aantal ondersteunende activiteiten nodig, zoals:

- aan- en afvoer en opslag van chemicaliën in tanks en verpakkingen;
- reiniging van gebruikte verpakkingen;
- technische dienst voor onderhoud, wijzigingen en nieuwbouw, en;
- enkele laboratoria, voor het uitvoeren van keuringen, en ontwikkelen van nieuwe producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij KLK de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen uit voorgaande inspectie, en
- installatiescenario's.

Door COVID-19 heeft op 3 november 2020 een digitale inspectie plaatsgevonden. Op 5 november 2020 is een fysieke inspectie uitgevoerd. 26 november 2020 heeft digitaal de terugkoppeling van de inspectie plaatsgevonden.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opvolging van de bevindingen;
- de voorbereiding op de inspectie, en
- de aanwezigheid en de borging van de maatregelen in de beoordeelde installatiescenario's.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- KLK heeft een set installatiescenario's opgesteld. Uit de verificatie van meerdere installatiescenario's blijkt dat de risico's en getroffen maatregelen niet juist in beeld zijn gebracht. Zo zijn scenario's opgesteld die niet kunnen plaatsvinden en zijn maatregelen opgevoerd die niet ingrijpen op de initiële gebeurtenis.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.