

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wolff Vuurwerk BV, Engelenburgstraat 31 en Terwoldseweg 9 te Twello

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 31 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat en Terwoldseweg) (verder te noemen Wolff). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Wolff?*

Wolff is een vuurwerkbedrijf dat consumentenvuurwerk opslaat. Wolff heeft twee opslaglocaties in Twello, aan de Engelenburgstraat en de Terwoldseweg. Vanwege de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk vallen de bedrijven onder het Brzo 2015.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Wolff de volgende onderdelen:

- Opvolgen van verbeterpunten van voorgaande inspecties;
- Uitvoeren van veiligheidsstudies;
- Uitvoeren van wijzigingen;
- Rondgang langs de vuurwerkopslagen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Opvolgen van verbeterpunten van voorgaande inspectie:

- Wolff heeft de bevindingen uit de inspecties september 2016 en juli 2017 grotendeels opgelost.

Uitvoeren van veiligheidsstudies:

- Alle risico's zijn door Wolff beoordeeld in een SWIFT studie. Dit is een geschikte methode voor een vuurwerkopslagbedrijf.

Uitvoeren van wijzigingen:

- Wolff heeft voor de nieuwbouw aan de Engelenburgstraat de procedure voor wijzigingen op de juiste manier doorlopen.
- Wolff heeft de veiligheidsregels tijdens de nieuwbouw op een duidelijke manier gecommuniceerd en gehandhaafd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Opvolgen van verbeterpunten van voorgaande inspectie:
- Wolff moet het onderwerp veroudering nog beleidsmatig vastleggen.
- Wolff moet borgen dat actiepunten uit inspectierapporten worden opgevolgd.

- Wolff moet nadenken over de kwaliteitscontrole van de houten pallets en daarvoor een werkwijze ontwikkelen.

Uitvoeren van veiligheidsstudies:

- Wolff moet iemand van de technische dienst/bedrijfsnoodorganisatie in het team voor het uitvoeren van de veiligheidsstudie opnemen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.