

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koole Tankstorage Nijmegen bv te Nijverheidsweg 96, Nijmegen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Koole Tankstorage Nijmegen bv (verder te noemen KTN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is KTN?*

KTN is een bedrijf dat zich bezig houdt met op- en overslag van dierlijke en plantaardige oliën en vetten voor derden. De opslag vindt plaats in verticale opslagtanks. Er is aan- en afvoer in bulk via schepen en tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij KTN de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen van voorgaande inspectie
- Het PBZO-document
- De organisatie en het personeel
- De scenario's

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het bedrijf heeft de bevindingen van de vorige inspectie opgepakt.
- Tijdens de rondgang is gezien dat het bedrijf in goede staat van onderhoud is.
- In het PBZO-document staat in hoofdlijnen de aard en omvang van de risico's beschreven en het bedrijf kan vertellen wat de gevaren zijn en hoe het bedrijf er voor zorgt dat het veilig blijft.
- Het bedrijf heeft een organogram, de functies zijn omschreven en de medewerkers zijn goed opgeleid.
- Het bedrijf heeft in scenario's uitgewerkt hoe ze hebben nagedacht over calamiteiten.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het bedrijf moet de wijze van opslag van de gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van gasflessen beoordelen en beter op orde maken.
- Het PBZO-document is door de HSEQ manager ondertekend, maar nog niet door de verantwoordelijke manager.
- Er is nog geen overkoepelende procedure voor de organisatie en het personeel, terwijl er wel uitvoering aan de inhoud wordt gegeven.
- De installatiescenario's moeten op onderdelen worden aangepast.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.