

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kavegas bv te Meikade 61, Ederveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In de periode mei-juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kavégas bv (verder te noemen Kavégas). Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- het inspectieteam heeft de beoordeling uitgevoerd aan de hand van door Kavégas toegezonden documentatie;
- de rondgang door het bedrijf is komen te vervallen;
- de inspectie en de rapportage zijn uitsluitend gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”;
- de terugkoppeling (close out) heeft telefonisch plaats gevonden op 24 juni 2020.

### *Wat voor een bedrijf is Kavégas?*

Bij Kavégas vindt opslag plaats van propaan, buteen en dimethylether (DME) in ingeterpte opslagtanks. Daarnaast worden gasflessen afgevuld en opgeslagen. Tevens vindt er beperkte opslag van industriële gassen plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Kavégas de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen uit het Brzo-inspectierapport van 2019;
- een inspectie-op-afstand, waarbij alle onderdelen van het preventiebeleid voor zware ongevallen (Pbzo) en het veiligheidsbeheersysteem (VBS) op hoofdlijnen zijn beoordeeld.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- er is bij Kavégas een Pbzo en een VBS aanwezig.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- het veiligheidsbeleid kan op punten worden verbeterd door een duidelijkere formulering;
- in veiligheidsstudies moet nog worden vastgelegd wat de risico's zijn zowel vóór als na het nemen van maatregelen;
- de procedure voor wijzigingen moet worden verbeterd, door onder andere definities en de werkwijze nader te specificeren;
- de procedure voor noodsituaties kan worden verbeterd door meer verbinding met andere relevante VBS-elementen te leggen;
- de procedure voor toezicht op prestaties kan worden verbeterd door doelstellingen en prestatie indicatoren vast te stellen voor alle elementen van het veiligheidsbeheersysteem;
- in de procedure voor onderzoek van incidenten moet nog worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met de evaluatie van kleinere storingen en incidenten en;
- in de procedure managementreview kan duidelijker worden vastgelegd welke documenten en informatie gebruikt worden voor de review en wat de criteria zijn om al dan niet te besluiten tot een aanpassing van beleid of doelstellingen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.