

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Avantor Performance Materials B.V. te Teugseweg 20, Deventer

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 januari 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Avantor Performance Materials B.V. (verder te noemen: Avantor). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Avantor?

Avantor is een bedrijf voor het be- en verwerken, alsmede het op- en overslaan en het op kleine schaal mengen en zuiveren en afvullen van gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Avantor de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2016.
- De voortgang van het proces van de op handen zijnde sluiting en verhuizing van onderdelen naar Polen.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Avantor heeft een einde gemaakt aan overtredingen uit het inspectierapport van de inspectie van 2016.
- Er zijn bij Avantor tijdens deze inspectie geen nieuwe overtredingen geconstateerd.
- Avantor kan nog steeds bij calamiteiten voldoende mensen inzetten en zorgt ook dat dit tot de sluiting is gegarandeerd.
- Avantor is bezig draaiboeken op te stellen voor de definitieve afbouw van het bedrijf. In de technische draaiboeken zijn alle fasen van de afbouw in beeld gebracht.

Wat waren de verbeterpunten?

- Avantor dient (voorafgaand of tijdens de inspectie) beter aan te tonen of er iets gedaan is met de bevindingen naar aanleiding van een voorgaande Brzo-inspectie. Pas na afloop van de inspectie van 2017 heeft Avantor terugkoppeling gegeven op de bevindingen uit het Brzo-rapport van 26 september 2016.
- Wanneer personeel vertrekt worden de taken van het vertrekkend personeel verdeeld onder het overblijvende personeel. Avantor moet beter beschrijven welke taken bij welke functionaris(sen) komen te liggen.
- De wijzingsprocedure van Avantor blijkt in de praktijk niet voldoende toepasbaar om de vele (vaak kleine wijzigingen) bij de afbouw op tijd af te handelen. De procedure kost nu te veel tijd.
- Bij de afbouw van de fabriek moet Avantor in de draaiboeken ook omschrijven welk personeel (minimaal kennisniveau) nog nodig is om de veiligheid te garanderen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.