

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Crealis Nederland B.V., Van Konijnenburgweg 84 te Bergen op Zoom

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 en 22 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Crealis Nederland B.V. (verder te noemen Crealis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Crealis?

Crealis is een bedrijf voor de opslag, verpakken, blenden (mengen) en terugwinnen van koudemiddelen, antivries, brandbare vloeistoffen, oliën en reinigingsmiddelen.

De verschillende gevaarlijke stoffen zijn verpakt in diversen soorten drukhouders en kunststof en metalen jerrycans, vaten, IBC's en transporttanks (ISO-containers).

Binnen de inrichting is een laad- en losplaats aanwezig voor pentaan.

Het bedrijf is onderdeel van de Dehon group.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Crealis de volgende onderdelen:

PDCA-cyclus: heeft het bedrijf voldoende opvolging gegeven aan de acties die zij diende uit te voeren naar aanleiding van de Brzo inspectie in 2020.

VBS-element i (de organisatie en het personeel): Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Het gaat om maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. Heeft het bedrijf dit goed georganiseerd? En is het personeel daarvoor voldoende opgeleid?

VBS-element iii (de controle op de exploitatie): Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Zorgt het bedrijf ervoor dat het productieproces zo veilig mogelijk is?

Milieurisico analyse (MRA): Een MRA geeft inzicht in de risico's van onvoorziene lozingen van schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater of een rioolwaterzuivering.

Resultaten

Wat was op orde?

PDCA-cyclus: het bedrijf heeft voldoende opvolging gegeven aan de acties van de Brzo inspectie 2020.

Er zijn voldoende maatregelen om de goede werking van de schuimblusinstallatie van de pentaan verladinginstallatie redelijkerwijs te garanderen.

Wat waren de verbeterpunten?

De lengte van bouten bij flensverbindingen dient te worden gecontroleerd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel 'Personeel en organisatie' van het Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. Het bedrijf gaat matig om met de risico's rond arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. De organisatie is hier matig voor ingericht. En het personeel is daarvoor matig opgeleid.

Het bedrijf zorgt er matig voor dat het productieproces zo veilig mogelijk is.

De MRA is niet actueel en niet volledig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.