

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diffutherm BV, Smaragdweg 50 te Hapert

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 20 september controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Diffutherm BV (verder te noemen Diffutherm). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Diffutherm?*

Diffutherm B.V. ontwikkelt en produceert coatings, lijmen en afdichtingen. Daartoe beschikt het bedrijf onder andere over productieafdelingen, magazijnen voor gevaarlijke stoffen en een tankenpark. De vergunde opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen is zodanig, dat het bedrijf een veiligheidsrapportage heeft moeten opstellen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Diffutherm de volgende onderdelen:

- Hoe de gevaren in het bedrijf zijn beoordeeld en worden beheerst;
- De voorbereiding en oefening op mogelijke noodsituaties;
- De manier waarop de gevaren voor de omgeving zijn beoordeeld;
- Hoe de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen wordt beheerst

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De manier waarop de gevaren voor de omgeving zijn beoordeeld is goed beschreven;
- Er is een oefenplanning voor de bedrijfsnoodorganisatie en de uitgevoerde oefeningen worden geregistreerd;
- Er zijn preventieve maatregelen genomen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren;
- Er zijn voor een aantal werkplekken en stoffen metingen uitgevoerd om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen;

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Na een (bijna) ongeval moeten de risico's opnieuw beoordeeld worden, dit moet in de procedure worden opgenomen;
- De manier waarop veiligheidsstudies zijn uitgevoerd moet beter worden vastgelegd;
- De berekening van sommige risico's voor de omgeving is niet geheel juist;
- De aanwezigheid van voldoende BHV-ers moet beter worden geborgd;
- Er moet worden aangetoond dat er voldoende opvangcapaciteit van bluswater is;
- Het automatisch sluiten van brandcompartimentdeuren moet beter worden geborgd;
- Actiepunten voor de bedrijfsnoodorganisatie moeten worden vastgelegd op een actielijst;
- Gebruikte beschermingsmiddelen en brandweeraustrusting dienen beter te worden gereinigd;
- De informatie over gevaarlijke stoffen is niet overal voldoende beschikbaar voor de werknemers;
- Er dient vaker een gezondheidskundig onderzoek aangeboden te worden aan de werknemers;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 2:

- Niet van alle installatieonderdelen zijn systematisch de gevaren geïdentificeerd en beoordeeld waardoor mogelijk niet alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn;
- Het bedrijfsnoodplan beschrijft niet de specifieke situatie van het bedrijf;
- De noodorganisatie wordt niet getraind in het bestrijden van de specifiek in dit bedrijf mogelijk voorkomende noodgevallen;
- Er waren bepaalde gevaarlijke stoffen opgeslagen op een plaats waar dat niet is toegestaan;

Het inspectieteam constateerde 7 overtredingen in categorie 3:

- De procedure voor de identificatie en beoordeling van de gevaren leidt niet tot een beoordeling van de waarschijnlijkheid en de ernst van mogelijke zware ongevallen;
- Het geaccepteerde restrisico ligt te hoog en de termijnen voor noodzakelijke (herstel)acties laten toe dat een risicovolle situatie (te) lang in stand blijft;
- De gehanteerde instrumenten om de ontwikkeling van de doelstellingen van VBS-element ii te beoordelen en eventueel bij te sturen zijn onvoldoende;
- Niet alle in het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen staan op de verplichte actuele stoffenlijst;

Verder werden nog 3 overtredingen geconstateerd op het gebied van arbeidsomstandigheden (blootstelling aan gevaarlijke stoffen).

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico's onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen, wat leidt tot elf overtredingen. Het bedrijf moet direct actie ondernemen om de risico's te beheersen en de veiligheid te borgen. Er zijn ook overtredingen vastgesteld, die het bedrijf binnen de gestelde of nog te stellen termijn moet verhelpen. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.