

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fujifilm Manufacturing Europe BV, Oudenstaart 1 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Door middel van een onaangekondigde inspectie op 13 februari 2020 en de periodieke inspectie op 11 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe BV (verder te noemen Fujifilm). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is bij de periodieke inspectie geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- het inspectieteam heeft interviews voorbereid en uitgevoerd aan de hand van door Fujifilm beschikbaar gestelde documentatie en documentatie die is ingezien;
- de interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- de rondgang door het bedrijf is komen te vervallen;
- de inspectie en de rapportage van de periodieke inspectie zijn met name gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt" en alleen waar mogelijk op "geïmplementeerd";
- de terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

In de rapportage zijn tevens de resultaten van een op 26 maart 2020 gedane uitvraag door de inspecteurs naar de getroffen maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie meegenomen.

Wat voor een bedrijf is Fujifilm?

Het bedrijf produceert fotopapier, offsetplaten en membranen. Daarnaast werkt men in het Tilburg Research Laboratory aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Fujifilm de volgende onderdelen:

- Neemt het bedrijf voldoende maatregelen om zware ongevallen te voorkomen?
- Welke maatregelen heeft het bedrijf getroffen in verband met de COVID-19 pandemie?
- Heeft het bedrijf acties voortkomend uit de voortgaande Brzo-inspectie opgevolgd?
- Hoe heeft het bedrijf het beleid om zware ongevallen te voorkomen geformuleerd?
- Hoe gaat het bedrijf om met wijzigingen?
- Heeft het bedrijf afdoende procedures en instructies voor het tijdelijk gebruik van mobiele apparatuur in gevarenczones (gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen)?

Resultaten

Wat was op orde?

- Fujifilm heeft afdoende maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen tijdens de COVID-19 pandemie;
- Het bedrijf heeft aantoonbaar opvolging gegeven aan de actiepunten voortkomend uit de periodieke BRZO-inspectie van 2019;

- Fujifilm heeft in het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) diverse procedures en instructies vastgesteld voor de veilige werking van de installaties, processen en de apparatuur in relatie tot explosiegevaar.

Wat waren de verbeterpunten?

- Fujifilm moet nagaan of de storing in een gedeelte van de sprinklerinstallatie ook op andere plaatsen kan voorkomen en hier, indien nodig, actie op nemen;
- Het Preventiebeleid zware ongevallen moet aangepast worden om de samenhang met het veiligheidsbeheerssysteem en het management te verduidelijken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- Er is wederom sprake van beschadigingen aan de brandwerende bekleding van stalen kolommen in het opslag gebouw voor gevaarlijke stoffen;
- In de procedures en instructies zijn ten aanzien van het tijdelijk gebruik van mobiele apparatuur in gevarenczones een aantal randvoorwaarden niet volledig beschreven en worden bepaalde werkzaamheden toegestaan die op basis van de wetgeving niet zijn toegestaan.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Het beleid om zware ongevallen te voorkomen is onvolledig en niet actueel;
- De procedure voor het omgaan met wijzigingen is onvolledig en Fujifilm houdt geen toezicht op het juist uitvoeren van de procedure.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.