

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V., Albionstraat 44 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Vulcan?*

Vulcan is een groothandel in, en opslag van consumentenvuurwerk.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:

- Het personeelsbeleid.
- Bewaking van de voortgang van de veiligheidsdoelstellingen.
- Zelfcontrole van de veiligheidsprestaties en beoordeling door de directie daarvan.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de actiepunten naar aanleiding van de vorige Brzo inspectie
- De wijze waarop de het personeelsbeleid is gedocumenteerd.
- De manier waarop het bedrijf meet hoe het met de voortgang van de veiligheidsdoelstellingen staat.
- Beschrijving van de wijze waarop het bedrijf zichzelf controleert en hoe de directie jaarlijks beoordeeld of veiligheidsdoelstellingen behaald worden.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- In werkinstructies een onderverdeling aanbrengen zodat deze bij (snel) raadplegen makkelijker leesbaar zijn;.
- Regelmatig mondeling aandacht vragen voor veiligheid.
- Resultaten van zelfcontroles eenduidig presenteren.
- Beter beschrijven hoe en door wie een melding van een incident aan de inspectie SZW dient te worden doorgegeven.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.