

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V. , Albionstraat 44 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vulcan?

Vulcan is een bedrijf voor de opslag en distributie van consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:

- De opvolging van de acties uit het inspectierapport van 2017;
- Heeft het bedrijf op dit moment nog steeds de juiste gevaren voor de werknemers en voor de omgeving in kaart gebracht? Kan het bedrijf uitleggen of de risico's zijn veranderd?
- Zorgt het bedrijf ervoor dat de uitgevoerde activiteiten zo veilig mogelijk zijn?

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de acties uit de inspectie van 2017;
- De geïnventariseerde gevaren en de wijze waarop het bedrijf de daaraan verbonden risico's kan toelichten.
- De wijze waarop Vulcan zorgt dat de uitgevoerde activiteiten veilig plaatsvinden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Uit de identificatie van de risico's zijn voor de inrichting reële scenario's afgeleid. De gemaakte keuzes kunnen, door ze van een toelichting te voorzien, worden verduidelijkt;
- Niet alle controlelijsten zijn voorzien van een datum van uitvoering. Door dit kenmerk wel toe te voegen, zal eenduidig zijn wanneer de controle daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.