

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij LyondellBasell, Chemieweg 3 te Zevenbergen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 28 en 29 juni 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf LyondellBasell. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 juli 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is LyondellBasell?*

De LyondellBasell Moerdijk Site is gevestigd in het gebied van het Havenschap Moerdijk nabij het Hollands Diep, Klundert, Zevenbergen en Moerdijk. Het bedrijf produceert Catalloy en Polybuteen-1 polymeren.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij LyondellBasell de volgende onderdelen:

- Het personeelsbeleid.
- De veiligheid van de bedrijfsvoering en het onderhoud.
- Onderzoek van zware ongevallen.
- Zelfcontrole en analyse.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De documentatie en wijze van uitvoeren van het personeelsbeleid.
- De documentatie en beschrijving van de veiligheid van de bedrijfsvoering en het onderhoud.
- Onderzoek naar zware ongevallen.
- Documentatie en uitvoering van de zelfcontrole en analyse.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De functiebenaming van personeel dient eenduidiger te worden beschreven.
- Openstaande acties aangaande veiligheidskritisch equipment moeten en kunnen korter open staan.
- Het documentenbeheer bij de afdeling maintenance moet worden verbeterd.
- Het verschil in de risicomatrices moet worden onderzocht en er dient gebruik te worden gemaakt van slechts één risicomatrix.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.