

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Coatex Nederlands BV, Middenweg 47a te Moerdijk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Herinspectie overtredingen 2018*

Tijdens een herinspectie is vastgesteld dat de overtredingen, geconstateerd tijdens de reguliere Brzo-inspectie van 2018, zijn opgeheven.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 8 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Coatex Nederlands BV (verder te noemen Coatex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Coatex?*

Binnen de inrichting van Coatex worden dispergeermiddelen uit monomeren en een aantal andere grond- en hulpstoffen geproduceerd. Het monomeer wordt in een gecontroleerde polymerisatiereactie omgezet naar (co)polymeren. Het (co)polymeer wordt vervolgens door middel van neutralisatie op specificatie gebracht.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Coatex de volgende onderdelen:

- Heeft Coatex de openstaande actiepunten uit de reguliere en onaangekondigde inspecties uit 2018 opgepakt?
- Beoordeelt Coatex systematisch haar veiligheidsprestaties?
- Heeft Coatex voldoende zicht op de effecten van vermoeiing op haar procesinstallatie?
- Maakt zij gebruik van passieve brandbescherming (verder te noemen PBB) en gaat zij hier goed mee om?
- Is de Milieu Risico Analyse, waarbij het bedrijf bepaalt of er risico's zijn op onvoorziene lozingen van gevaarlijke stoffen naar de RWZI en/of het oppervlaktewater, op orde?

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Coatex heeft aantoonbaar invulling gegeven aan de opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2018;
- De procedure rondom de opvolging van incidenten bevat de benodigde elementen en de beschreven werkwijze wordt aantoonbaar gevolgd;
- Coatex houdt voldoende toezicht op haar prestaties en stelt die waar nodig bij;
- Het ontwerp van de installatie en bijbehorend onderhoudsregiem is geschikt om de risico's van vermoeiing te beperken;
- De bouwkundige brandpreventieve voorzieningen zijn aanwezig en verkeren in een goede staat van onderhoud, beschadigde voorzieningen worden gerepareerd;
- Coatex heeft voldoende maatregelen getroffen om een onvoorziene lozing van gevaarlijke stoffen naar de RWZI en/of het oppervlaktewater te voorkomen.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Coatex moet na een incident nagaan of de risico's destijds correct zijn ingeschat en of de getroffen veiligheidsmaatregelen voldoende effectief/betrouwbaar zijn gebleken;
- Coatex moet zorgen dat het management een compleet overzicht heeft van welke prestaties per VBS-element gemonitord worden;
- Coatex moet vastleggen welke (degradatie)mechanismen zij beoordeelt met het gidswoord "mechanical integrity";
- Coatex moet borgen dat alle PBB specifiek worden beschreven in een overzichtsdokument;
- Coatex moet in beleid vastleggen wanneer gekozen wordt voor actieve dan wel passieve brandbeveiliging;
- Coatex moet de PBB als apart controlepunt opnemen in de controlelijst voor de maandelijkse controlerondes;
- Coatex moet de calamiteitenafsluiters in het riool periodiek op lekdichtheid controleren.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.