

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Tankstorage B.V. locatie Geertruidenberg, Centraleweg 42 te Geertruidenberg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 27 februari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V., locatie Geertruidenberg (verder te noemen Varo).

Omdat Varo Energy meerdere vestigingen heeft in Nederland waar hetzelfde preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem gevoerd wordt, waren bij deze inspectie inspecteurs aanwezig uit het hele land. De inspecteurs inspecteerden of het preventiebeleid en de procedures van het veiligheidsbeheerssysteem goed gedocumenteerd en of deze geschikt waren.

De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Varo?*

Varo verzorgt de opslag en distributie van minerale- en biobrandstoffen voor hun systeem en stelt de logistieke diensten ook ter beschikking aan derden. Op de terminal Geertruidenberg vindt opslag plaats, is er scheepsverlading en worden tankauto's geladen voor verdere distributie.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:

De manier waarop Varo de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen in beeld heeft gebracht en beoordeeld. De manier waarop Varo de gevolgen van veroudering in kaart heeft gebracht. Hierbij is specifiek gekeken naar vermoeiing, drukapparatuur en brandbeveiliging.

De manier waarop Varo de risico's voor het oppervlaktewater in beeld heeft gebracht en beoordeeld.

Tijdens deze inspectie is uitsluitend beoordeeld of de werkwijze gedocumenteerd en geschikt. Het in de praktijk toepassen van de werkwijze zal later per terminal worden beoordeeld. Hierbij zal specifiek gekeken worden naar vermoeiing, drukapparatuur en brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Varo beschikt over een systematische werkwijze voor de identificatie en het beoordelen van de gevaren van zware ongevallen.

Het verouderingsproces van vermoeiing is geborgd in het onderhoud.

Varo heeft de aanwezige drukapparatuur in beeld gebracht.

Varo heeft in haar preventiebeleid, de procedures voor de identificatie van de gevaren en bij de wijzigingen aandacht voor de risico's voor het oppervlaktewater.

*Wat waren de verbeterpunten?*

De leesbaarheid en duidelijkheid van de procedure voor de identificatie van gevaren dient op enkele punten verbeterd te worden.

Varo dient de werkinstructie voor de veiligheidsstudies aan te passen aan de stand der techniek.

Varo moet voor een deel van de terminals een nader onderzoek uitvoeren voor de risico's voor het oppervlaktewater.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.