

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Vlissingen B.V. te Frankrijkweg 4, Nieuwdorp

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 en 13 juni 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Vlissingen B.V. (verder te noemen Vopak). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vopak?

Op- en overslag van vloeibaar gemaakte brandbare gassen in bulk

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vopak de volgende onderdelen:

- De organisatie van trainingen en opleidingen voor het personeel;
- Vaststellen van de gevaren en beoordelen van de risico's binnen het bedrijf;
- Controle van procedures voor onderhoud en het veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Resultaten

Wat was op orde?

- De systematiek voor de bepaling en vastlegging van de benodigde opleidingen en trainingen van de Medewerkers;
- Procedures voor het vaststellen van de gevaren en het beoordelen van de risico's;
- Orde en netheid op het terrein.

Wat waren de verbeterpunten?

- Opleidingsmatrix aanvullen met functie van uitzendkracht en leerling operator;
- De beschreven maatregelen dienen te worden gecontroleerd op een juiste beschrijving in de installatiescenario's;
- De identificatie van de procesleidingen éénduidig vastleggen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- De sprinklerinstallaties bij de pompputten functioneerden niet volledig.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Het herzien van de installatiescenario's wordt niet conform de eigen procedure uitgevoerd

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.