

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Poly Chemicals B.V. te Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Nouryon Poly Chemicals B.V. (verder te noemen Nouryon). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nouryon?

Membran Electrolyse Bedrijf (MEB), waar onder andere chloor, waterstof en natronloog wordt geproduceerd uit een natriumchloride- (keukenzout) oplossing.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nouryon de volgende onderdelen:

Een veilige beheersing van de onderhoudswerkzaamheden aan de membraan elektrolysefabriek tijdens de onderhoudsstop.

Resultaten

Wat was op orde?

Nouryon heeft de onderhoudswerkzaamheden goed gepland, heeft geschikte procedures en voert de onderhoudswerkzaamheden in de praktijk ook op een veilige wijze uit.

Wat waren de verbeterpunten?

Geen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving ook zijn er geen verbeterpunten geconstateerd.