

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ashland Industries Nederland B.V. te Noordweg 9, Zwijndrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17, 18 en 24 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ashland Industries Nederland B.V. (verder te noemen Ashland). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Ashland?

Ashland is een chemisch bedrijf dat grond- en hulpstoffen vervaardigt ten behoeve van onder andere de papier-, de verf- en farmaceutische- en de cosmetische-industrie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Ashland de volgende onderdelen:

- identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's, met name op run-away reacties;
- Controle op exploitatie, met name de maatregelen uit de run-away studie;
- Rondgang met visuele inspectie;
- Verbeterpunten Brzo-inspectie 2017;
- Veilig omgaan met wijzigingen, waaronder het sluiten van SCM;
- Controle op juistheid Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA);

Resultaten

Wat was op orde?

- De identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's, met name op de run-away reacties;
- De controle op exploitatie, met name de maatregelen voorkomend uit de run-away studie;
- De verbeterpunten van de Brzo-inspectie uit 2017;
- De documentatie en de geschiktheid van het veilig omgaan met wijzigingen, waaronder het sluiten van SCM;
- De kwantitatieve Risicoanalyse (QRA) is redelijk op orde.

Wat waren de verbeterpunten?

- Onder op een sprinklerleiding moet een ondersteuning geplaatst worden;
- benoemen waarom de run-away reacties wel zijn geïdentificeerd maar niet in de QRA zijn meegenomen;
- Borgen trainingsdocumentatie losoperators;
- Testen noodstop op vrachtwagen tijdens iedere verlading;
- Aantonen maximale snelheid doorstroombegrenzers;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.