

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ashland Industries Nederland B.V. te Noordweg 9, Zwijndrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 april en 17 en 20 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ashland Industries Nederland B.V. (verder te noemen Ashland). De inspectie van 8 april werd niet vooraf aangekondigd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Ashland?

Ashland is een chemisch bedrijf dat grond- en hulpstoffen vervaardigt ten behoeve van onder andere de papier-, de verf-, de farmaceutische- en de cosmetische-industrie

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Ashland de volgende onderdelen:

- Het beleidsdocument van Ashland waarin het beleid omschreven wordt ter voorkoming van zware ongevallen;
- Het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
- De uitgangspuntendocumenten voor de brandbeveiligingsinstallaties;
- De procedure voor het onderzoek naar (bijna) ongevallen
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties

Resultaten

Wat was op orde?

De risicomatrix in het beleidsdocument (PBZO document).

De risico's worden hierin goed weergegeven en gecategoriseerd. Er wordt ook aangegeven hoe de risico's worden gereduceerd.

De systematiek voor het verlenen van werkvergunningen.

Werkvergunningen worden gebruikt om werkzaamheden veilig uit te voeren. De volgens de werkvergunningen te nemen veiligheidsmaatregelen worden in de praktijk ook genomen.

Beoordeling en aanpassing van brandbeveiligingsinstallaties.

Brandbeveiligingsinstallaties moeten voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in zogenaamde uitgangspuntendocumenten. Ashland heeft geïnventariseerd op welke punten verbetering nodig is. Deze verbeterpunten worden volgens planning opgepakt.

Onderzoeken van (bijna) ongevallen.

Ashland hanteert een procedure voor het onderzoeken van (bijna) ongevallen. Deze procedure borgt

dat op gestructureerde wijze onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van (bijna) ongevallen. De opvolging van actiepunten uit deze onderzoeken vind in voldoende mate plaats.

Wat waren de verbeterpunten?

Het toezicht op de veiligheidsprestaties.

De veiligheidsprestaties van Ashland worden gevolgd door zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI's). Deze zijn vermeld in een aantal overzichten. Eén overzicht was niet actueel, op een aantal punten niet juist en daardoor niet geschikt om toezicht te houden op de veiligheidsprestaties. Ashland zal dit beter inzichtelijk moeten maken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat dit verbeterpunt wordt uitgevoerd.